

V

OTRE MAISON

CF 17

IMPORTANCE DES VENTILATEURS DE CUISINE ET DE SALLE DE BAINS

Les ventilateurs de cuisine et de salle de bains constituent un élément important du système de ventilation résidentiel. En effet, en expulsant les odeurs de la maison, ils contribuent ainsi à assainir l'air intérieur. Ils retirent une partie de l'humidité de l'air ambiant qui, autrement, enregistrerait une forte teneur hygrométrique. L'humidité élevée endommage les matériaux de construction. Et pire encore, elle favorise l'apparition de moisissure et celle-ci risque de compromettre la santé des membres de votre famille.

Ventilateurs et systèmes extracteurs courants

Les ventilateurs hélicoïdes et les ventilateurs centrifuges constituent les deux types de ventilateurs les plus courants.

Les ventilateurs hélicoïdes déplacent l'air par leurs pales orientées en hélice.

Les ventilateurs centrifuges, qui présentent l'allure d'une turbine, assurent généralement une meilleure circulation de l'air que les ventilateurs hélicoïdes.

La plupart des systèmes extracteurs se composent d'un ventilateur, de conduits et d'une hotte extérieure. Certaines maisons sont équipées d'un système extracteur central, dans lequel un ventilateur tire, grâce à son réseau de conduits, l'air humide et les odeurs en provenance de plusieurs pièces de la maison.

Les systèmes extracteurs de cuisine comportent généralement un ventilateur et un moteur logés dans la hotte d'extraction. D'autres systèmes font appel à un ventilateur en ligne situé dans le conduit d'extraction, ou à un ventilateur se trouvant à l'extérieur de la maison. Les ventilateurs extracteurs et les ventilateurs en ligne sont habituellement moins bruyants que les appareils situés dans la pièce.

Le ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) expulse également l'air humide et les odeurs. Il s'agit, en fait, d'un système de ventilation autonome qui équilibre les débits d'admission et d'évacuation d'air. À l'exemple du ventilateur extracteur central, il peut être raccordé à plusieurs pièces par un réseau de conduits.

Quelle est l'efficacité du ventilateur que je possède maintenant?

Les recherches de la SCHL indiquent que de nombreuses maisons sont équipées de ventilateurs qui :

- sont trop bruyants;
- font circuler très peu d'air;
- ne sont pas éconergétiques;
- peuvent causer le refoulement d'appareils à combustion;
- font appel à un appareil d'éclairage de forte puissance.

Existe-t-il des ventilateurs de meilleure qualité?

Oui. Il existe une nouvelle génération de ventilateurs extracteurs pourvus de commandes, à la fois efficaces, peu bruyants et éconergétiques.

Comment arrêter son choix sur le meilleur système?

Premièrement, choisissez le ventilateur le moins bruyant et le plus éconergétique parmi l'assortiment de dimensions offert. La plupart des ventilateurs portent une étiquette faisant mention de la cote attribuée par la Home Ventilating Institute, qui vous permet d'en comparer le niveau de bruit et l'efficacité énergétique. Recherchez un ventilateur comportant des pièces remplaçables et lubrifié en permanence. Il est préférable d'opter pour un ventilateur à fonctionnement continu. Soyez prêt à payer davantage pour obtenir un ventilateur de qualité.



AU COEUR DE L'HABITATION
Canada

Deuxièmement, sélectionnez des conduits d'extraction à faible résistance (aux parois lisses). Rendez les joints étanches et isolez les sections de conduits qui traversent des espaces non chauffés.

Troisièmement, disposez la hotte d'extraction à un endroit où l'humidité ne risque pas d'endommager les surfaces extérieures.

Quatrièmement, si vous avez des appareils de chauffage raccordés à une cheminée, assurez-vous que les ventilateurs n'occasionnent pas le refoulement des gaz de combustion.

Cinquièmement, mettez en place les commandes tout indiquées.

Ventilateurs de salle de bains : que dois-je rechercher?

La capacité des ventilateurs extracteurs s'exprime en litres par seconde (L/s) ou en pieds cubes par minute (pi^3/mn). Une salle de bains normale a besoin d'un ventilateur de qualité qui expulse un débit de 25 L/s (50 pi^3/mn). Un ventilateur de qualité médiocre n'évacue pas suffisamment d'air, sans compter qu'il sera trop bruyant pour être employé régulièrement. Les meilleurs ventilateurs sont assortis d'indices de bruit de 0,5 sones ou moins, et ne consomment qu'environ 20 watts. Les modèles anciens ont un indice de bruit allant jusqu'à 4 sones et consomment jusqu'à 80 watts.

Une grande salle de bains, ou celle qui est équipée d'un gros appareil, comme une baignoire à hydromassage, nécessite un ventilateur de capacité supérieure. Il convient de disposer le ventilateur de salle de bains aussi près que possible de la source d'humidité ou d'odeur.

Certains ventilateurs de salle de bains comportent un appareil d'éclairage ou une lampe de chauffage. Si vous arrêtez votre choix sur un ventilateur avec appareil d'éclairage intégré, vérifiez-en l'efficacité. Tout ventilateur installé dans un plafond isolé — par exemple, si le plancher au-dessus du plafond est situé sous les combles — doit être étanche et

coté pour fins d'emploi sous l'isolant thermique.

Assurez-vous que les ventilateurs extracteurs, les appareils d'éclairage et de chauffage des cabines de baignoire ou de douche sont cotés et approuvés pour fins d'emploi en milieu humide. Les appareils de confection récente, approuvés pour fins d'emploi dans des endroits humides, peuvent être équipés d'un disjoncteur différentiel.

Bruit

Le bruit détermine l'utilisation du ventilateur. En effet, bien des gens ne font pas fonctionner un ventilateur bruyant. Choisissez donc le ventilateur le plus silencieux possible, ayant la capacité requise. Recherchez les ventilateurs portant la mention « faible bruit », ou « silencieux » et vérifiez la cote de l'HVI. Si le ventilateur ne porte pas de cote, il y a tout lieu de croire qu'il s'agira d'un ventilateur bruyant.

Puissance requise et mouvement d'air

L'efficacité énergétique va bien au-delà du simple choix d'un ventilateur éconergétique. En effet, les conduits risquent d'influer sur la performance du ventilateur. Les conduits non isolés, sous-dimensionnés ou flexibles mais comprimés, les registres anti-refoulement ou les persiennes d'évacuation inefficaces ou sales peuvent réduire de moitié le débit d'air nominal.

Pour savoir si votre ventilateur extracteur tire vraiment de l'air, tenez un morceau de papier hygiénique à proximité de la grille. L'air évacué devrait attirer le morceau de papier fermement contre la grille. Vous pouvez également vérifier par la sortie si l'air s'échappe véritablement de la maison. Disposez l'extrémité ouverte d'un grand sac à ordures en plastique par-dessus le capuchon du tuyau d'évacuation. Demandez à quelqu'un de faire fonctionner le ventilateur. Le sac devrait se gonfler en l'espace de quelques secondes.

Commandes

Les ventilateurs de salle de bains raccordés à un interrupteur d'éclairage se mettent en marche dès que la lumière est allumée. Il arrive souvent que les utilisateurs éteignent la lumière avant que l'humidité ait pu s'échapper complètement après un bain ou une douche. Une minuterie électronique, généralement moins bruyante qu'une minuterie mécanique, offre une vaste gamme de réglages. Assurez-vous que les instructions de réglage sont faciles à comprendre et que la minuterie est facile à utiliser. Vous pouvez recourir à des capteurs de mouvement ou d'humidité, ou à une combinaison des deux, pour commander le fonctionnement du ventilateur. Il vaut mieux compter sur un mécanisme à action différée, retardant par exemple de 15 minutes l'arrêt du ventilateur après votre départ de la pièce.

Nettoyage

Les ventilateurs créent de l'électricité statique qui, à l'exemple d'un aimant, attire la saleté vers le ventilateur et son logement. La saleté peut favoriser la manifestation de moisissure, en plus de restreindre le mouvement d'air. Nettoyez les ventilateurs, leur logement, les registres anti-refoulement et les clapets extérieurs selon la saison. Pour nettoyer un ventilateur type de salle de bains, il suffit généralement d'abaisser la grille, de débrancher et de retirer le module du ventilateur. Par contre, les ventilateurs situés dans des conduits ou les ventilateurs extérieurs peuvent se révéler difficiles à nettoyer.

Hottes de cuisinière

La hotte d'une cuisinière doit déplacer davantage d'air qu'un ventilateur de salle de bains, soit entre 50 et 140 L/s (de 100 à 300 pi^3/mn). En conséquence, elle fait plus de bruit, la cote la plus basse se situant aux environs de 4,5 sones.

Les appareils les plus utiles sont assortis d'une cote faible bruit, d'un ventilateur éconergétique, d'un éclairage fluorescent, d'isolant phonique, de supports antivibratiles et de raccords de conduit.

Pour un usage intensif, choisissez des matériaux non corrosifs comme l'aluminium ou l'acier inoxydable. Les hottes de qualité peuvent être assorties de capteurs de chaleur et d'un dispositif d'arrêt de sécurité.

Les systèmes extracteurs des cuisines doivent évacuer à l'extérieur. Les hottes de cuisinière à recirculation font appel à des filtres pour capter les odeurs et la graisse. Il s'agit généralement de filtres à charbon qui, par souci d'efficacité, doivent être remplacés périodiquement, car la graisse finit par recouvrir le charbon et nuire à son efficacité. Dans le cas des ventilateurs de recirculation, l'humidité et les odeurs de cuisson demeurent habituellement dans la maison.

Forme de la hotte

Les hottes de cuisinière gagnent en efficacité lorsqu'elles sont placées juste au-dessus de la cuisinière. Les ventilateurs d'îlot s'avèrent moins efficaces que les appareils muraux.

Nettoyage

Les hottes de cuisinière comportent généralement un filtre à graisses en treillis d'aluminium, lavable. Les filtres de meilleure qualité ont un treillis à mailles rapprochées occupant une surface plus importante et vont au lave-vaisselle. Nettoyez souvent ou remplacez la hotte, le siphon de dépôt de graisse et le filtre. Il existe dans le commerce des hottes de cuisinière qui vous permettent d'enlever le ventilateur, mais non le moteur, avant de le nettoyer au lave-vaisselle.

Feu

Il y a toujours possibilité qu'un feu de graisse se produise dans le conduit d'extraction de la hotte de cuisinière. Un conduit de métal lisse, de préférence en acier galvanisé, s'avère plus sûr qu'un conduit en matériau léger.

Installation

Installez les ventilateurs et les systèmes extracteurs pour qu'ils fassent le moins

de bruit possible, et entraînent le moins d'infiltration d'air possible.

Par souci d'isolement phonique, des coussinets antivibratiles ou du ruban de mousse peuvent s'intercaler entre le logement du ventilateur et les solives en bois et les plaques de plâtre. Vous pouvez envelopper d'un matelas antibruit en caoutchouc ou en vinyle le logement du ventilateur et certaines sections de conduit.

Conduits

Installez les systèmes extracteurs en conformité avec le code du bâtiment et les recommandations du fabricant. Les parcours droits, courts, présentant le moins de courbures, assureront un mouvement d'air optimal.

Pour les ventilateurs de salle de bains, servez-vous de conduits ayant un diamètre minimal de 100 mm (4 po). Pour de longs parcours, ayez recours à des conduits de 150 mm (6 po) pour améliorer le mouvement d'air. Il vaut généralement mieux éviter les ventilateurs avec orifices de sortie et conduits de 75 mm (3 po).

Tenez-vous-en aux directives du fabricant quant aux dimensions des conduits d'extraction de la cuisine.

Scellez toutes les jonctions et tous les raccords de conduit à l'aide de ruban d'aluminium ou de mastic à conduit (en vente dans les centres d'approvisionnement des entrepreneurs) pour prévenir toute fuite d'air, d'humidité ou infiltration de bruit. Le ruban à conduit standard, en tissu, finit généralement par s'assécher et tomber.

Scellez, puis isolez tous les conduits traversant les espaces non chauffés pour éviter tout problème d'humidité. Le meilleur moyen d'y parvenir consiste à incliner légèrement les conduits présentant un parcours horizontal vers la sortie à l'extérieur de façon à évacuer dehors toute condensation.

L'air ne doit pas être évacué sous les combles, dans une cavité de mur ou de plafond, dans le vide sanitaire, le sous-sol ou le soffite du toit. Ces endroits risquent

de favoriser la formation de condensation et l'apparition de moisissure.

Capot protecteur, grille et registre anti-refoulement

Même lorsque les ventilateurs ne fonctionnent pas, l'effet de tirage et les charges dues au vent risquent d'occasionner une infiltration d'air extérieur ou l'évacuation d'air intérieur par les conduits du ventilateur. Les ventilateurs sont pourvus de clapets anti-refoulement, généralement situés dans l'orifice d'extraction du boîtier du ventilateur.

Vérifiez à l'occasion l'état de propreté et de fonctionnement du clapet. Le clapet d'extraction extérieur ou les persiennes d'évacuation doivent être maintenus propres et en bon état de façon à assurer une circulation d'air libre et à réduire l'infiltration d'air. La plupart des conduits d'extraction sont équipés d'un simple capuchon avec clapet ou d'une grille d'évacuation d'aluminium ou de plastique à trois persiennes. Utilisez un capot protecteur qui repose à plat contre le mur si le conduit débouche sur la voie d'accès privée pour automobile ou d'autres endroits où le capot risquerait d'être endommagé.

Les capots en plastique se brisent au fil du temps et doivent donc être remplacés. Débarrassez à chaque saison le capot des systèmes extracteurs de la charpie ou des matières incrustées pour dégager complètement le clapet ou les persiennes qui pourraient rester en position ouverte.

Certains dangers

Raccordement à la cheminée

Certaines vieilles salles de bains sont équipées au plafond d'un dispositif d'extraction statique qui ressemble à un entonnoir inversé. Si ce dispositif d'extraction est raccordé à la cheminée du générateur de chaleur, défaites le raccordement à la cheminée, obturez le trou à l'aide de ciment hydraulique (expansif) et installez un nouveau dispositif d'extraction motorisé. Si le dispositif d'extraction statique se rend directement à l'air libre, vous pouvez

toujours l'utiliser, sauf qu'un bon ventilateur se révélera davantage éconergétique et causera moins de sensations de courant d'air.

Systemes de forte capacité

Les ventilateurs extracteurs de forte capacité, à vocation industrielle ou surdimensionnés, et les cuisinières à grill risquent de causer le refoulement des gaz de la cheminée. Le refoulement se produit lorsque l'air descend vers le bas de la cheminée, entraînant le rejet à l'intérieur des gaz de combustion. Évitez tout risque de refoulement en choisissant des appareils de chauffage avec chambre à combustion étanche. Si vous avez des appareils raccordés à la cheminée et que vous désirez y installer des ventilateurs extracteurs de forte capacité, vous devrez faire installer un ventilateur introducteur d'air pour équilibrer les pressions de la maison.

Bien des entrepreneurs en ventilation ou vendeurs d'appareils de ventilation ne

sont pas au courant des effets que les gros ventilateurs extracteurs exercent sur les autres appareils de la maison. Vérifiez que votre système est bien pourvu d'une prise d'admission d'air. Par la même occasion, comptez tout au moins sur des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone qui vous préviendront, le cas échéant, du refoulement des gaz de combustion.

Le lecteur intéressé peut obtenir des feuillets documentaires ou des cotes de produits auprès de la Home Ventilating Institute à l'adresse suivante :

Home Ventilating Institute
(Division de AMCA)
Tél. : (847) 394-0150
Télec. : (847) 253-0088
Site Web : www.amca.org

Autres sources d'information utiles de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Guide d'assainissement de l'air :

Comment cerner et régler les problèmes de qualité de l'air de votre habitation

Commandez LNH 6696

5,95 \$

Comment se conformer aux exigences de ventilation des bâtiments résidentiels du Code national du bâtiment de 1995

Commandez LNH 6452

12,95 \$

Pour commander ces publications ou en savoir plus sur d'autres publications de la SCHL, veuillez communiquer avec :

le bureau de la SCHL de votre localité
ou la

Société canadienne d'hypothèques et de logement
700, chemin de Montréal
Ottawa (Ontario) K1A 0P7

Tél : 1 800 668-2642

Télec : 1 800 245-9274

Visitez notre page d'accueil à l'adresse suivants :

www.cmhc-schl.gc.ca